

### BARRACÃO PRINCIPAL REMANESCENTE DEMOLIDO AV. JORGE CASONI



Fachada do barracão  
Fonte: Dir. de Patrimônio Histórico



Parte do barracão  
Fonte: Dir. de Patrimônio Histórico



Estrutura da cobertura do barracão  
Fonte: Dir. de Patrimônio Histórico

#### IDENTIFICAÇÃO

Endereço	Quadra/Lote(s)	Bairro/Distrito
Av. Jorge Casoni esquina Av. Santos Dumont	L-129A/C	Centro
Morador: <input checked="" type="checkbox"/> Proprietário <input type="checkbox"/> Inquilino	Tel. Contato	Data de Construção
		Anterior a 1949

#### CARACTERIZAÇÃO

Uso Atual / Uso Inicial	Alterações		
Demolido / Comercial	<input type="checkbox"/> Inalterada	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Significativa
Estado de Conservação	<input type="checkbox"/> Cobertura	<input type="checkbox"/> Vedos	<input type="checkbox"/> Detalhes
<input type="checkbox"/> A bom <input type="checkbox"/> B regular <input type="checkbox"/> C ruim	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Fundação	<input type="checkbox"/> Aspecto Geral

#### SIGNIFICÂNCIA

Ser pioneiro ou um dos primeiros;  
Ser testemunho de épocas de desenvolvimento da cidade;  
Tratar-se de edificação situada na área de abrangência da aerofoto de 1949 e no Levantamento Aerofotogramétrico da Cidade de Londrina, elaborado em Janeiro de 1950 e atualizado em Maio de 1951, ambos depositados no arquivo do cadastro da Secretaria Municipal e Obras;

#### DESCRIÇÃO

As características da edificação principal existente demonstram a ocorrência de ampliações e demolições ao longo do tempo. Está implantada junto ao alinhamento predial, cercada por amplo espaço não edificado e permeável. Apresenta robusta estrutura da cobertura em madeira de lei, em bom estado de conservação. O aspecto e o tipo de telha existente na cobertura indicam substituição ao material original. A vedação é em alvenaria de tijolos maciços e as empenas das fachadas oeste e leste apresentam discreto ornamento geométrico na platibanda. Os elementos estruturais da cobertura e vedação preservam suas características, com real possibilidade de preservação ou reuso. As aberturas laterais, as divisões internas em alvenaria e os materiais de acabamento existentes no interior do edifício são adaptações aos usos posteriores. As edificações anexas da fachada leste não são passíveis de utilização, em função do estado de ruína por combustão.

Levantamento  
Diretoria de Patrimônio Histórico  
Carolina Menarim

Data  
2014  
2017

Folha  
01/03

# INVENTÁRIO ARQUITETÔNICO

Plano Diretor de Patrimônio Histórico-Cultural

E169

Neutro Import. Excepc.

## IMAGEM COMPARATIVA DOS ANOS



Aerofoto1949



Aerofoto 2014



Aerofoto 2017

## FONTES DE PESQUISA

Levantamento

Diretoria de Patrimônio Histórico

Carolina Menarim

Danielle C., Gabriel B., Isabela G., Thais S.

Data

2014

2017

2019

Folha

02/03

# INVENTÁRIO ARQUITETÔNICO

Plano Diretor de Patrimônio Histórico-Cultural

E169

Neutro Import. Excepc.

## INSERÇÃO URBANA

Fonte: SIGLON – Sistema de Informação Geográfica de Londrina, 2019.



 Barracão Demolido



## IDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR

Projetista/Construtor	Área do Lote	Área Construída	Data Aprovação/Habite-se
Desconhecido	3.097,26 m <sup>2</sup>	400m <sup>2</sup> remanescente	

## FONTES DE PESQUISA

Levantamento	Data	Folha
Diretoria de Patrimônio Histórico	2014	03/03
Carolina Menarim	2017	
Danielle C., Gabriel B., Isabela G., Thais S.	2019	