



SEQ.	RUA	CRUZA COM	Nº	BAIRRO	ZONA
<b>LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;</b>			≡	≡	≡
LB1872	R. MÁRIO CLIVATI			ALTO DA BOA VISTA 2	NORTE
<b>MANUTENÇÃO E REPAROS DO SISTEMA DE DRENAGEM - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;</b>			≡	≡	≡
M907	ROD. MABIO GONÇALVES PALHANO	FRENTE CATUAI SHOPPING		PALHANO	SUL
M762	R. TIETÊ			PRIMAVERA	CENTRO
M971	R. PIRAPÓ			PRIMAVERA	CENTRO
<b>REPARO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;</b>			≡	≡	≡
M976	R. RODOLFO PRETO			COLÚMBIA D	OESTE
<b>ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>					
M976	AV. ALZIRO ZARUR			SAN CONRADO	LESTE
<b>CONSERVAÇÃO VIÁRIA - "TAPA BURACOS" - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;</b>			≡	≡	≡
463	AV. RUY FERRAZ DE CARVALHO			PORTAL DE VERSALHES 3	OESTE
464	AV. TERRAS DE SANTANA			PALHANO	SUL
465	R. FARIA LIMA			MARINGÁ	OESTE
<b>CONSERVAÇÃO VIÁRIA - REMOÇÃO DE BORRACHUDO - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;</b>					
466	R. KIOTO OKAWATI			COIMBRA	OESTE
<b>CONSERVAÇÃO VIÁRIA - RECOMPOSIÇÃO DE CAPA -EM EROSÃO- GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;</b>			≡	≡	≡
	*Sem atividade				
<b>CONSERVAÇÃO VIÁRIA - REPERFILAGEM-GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;</b>			≡	≡	≡
467	R. ALEXANDRE SANTORO			PARIGOT DE SOUZA 1	NORTE
468	AV. RUBIÁCEA			RES. DO CAFÉ	NORTE
<b>CONSERVAÇÃO VIÁRIA - MICROPAVIMENTO - GERÊNCIA DE LABORATÓRIO;</b>			≡	≡	
-	*Sem atividade				
<b>CONSERVAÇÃO VIÁRIA - EMPRESA TERCEIRIZADA - GERÊNCIA DE LABORATÓRIO;</b>			≡	≡	≡
-	RUA: PASTOR ELIAS ABRAÃO		-	VILA ROMANA	LESTE
<b>USINA DE ASFALTO - PRODUÇÃO DIÁRIA ESTIMADA - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO</b>			≡	≡	≡
	150 TONELADAS				

\* Os serviços estarão sujeitos a alteração sem aviso prévio em caso fortuito e/ou força maior.