



SEQ.	RUA	CRUZA COM	Nº	BAIRRO	ZONA
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;					
LB1955	R. ZEPHIRO MODENUTE		≡	PRIMAVERA	NORTE
MANUTENÇÃO E REPAROS DO SISTEMA DE DRENAGEM - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;					
M1026	R. SERRA DE RORAIMA		≡	JOCKEY CLUB	OESTE
M1043	R. ZEPHIRO MODENUTE		≡	PRIMAVERA	NORTE
M1044	R. MÁRIO GOBO		≡	JOSÉ MAURICIO BARROSO	LESTE
REPARO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;					
M1017	R. HÉLIO ANTONIO BEVENHO		≡	AVELINO ANTONIO VIEIRA	OESTE
M1042	R. JULIO ESTRELA MOREIRA		≡	CENTRO	CENTRO
ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS					
	*Sem atividade				
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - "TAPA BURACOS" - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
167	R. JOSÉ OITICICA		≡	LOS ANGELES 1	CENTRO
613	AV. DUQUE DE CAXIAS	AV. JUSCELINO KUBITSCHECK	≡	CENTRO	SUL
614	R. PONTA GROSSA		≡	NORTE	CENTRO
615	R. JANDAIA		≡	DOM BOSCO	CENTRO
616	R. TOMAZINA		≡	VITÓRIA	CENTRO
617	R. DOM BOSCO		≡	Quebec	CENTRO
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - EXECUÇÃO DE CAPA ASFALTICA - ADEQUAÇÃO - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
	*Sem atividade				
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - RECOMPOSIÇÃO - EM EROSÃO - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
	*Sem atividade		≡	≡	≡
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - REMOÇÃO DE BORRACHUDO - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
	*Sem atividade				
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - REPERFILAGEM - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
618	R. JORDÂNIA		≡	VILAS BOAS	SUL
619	R. NORUEGA		≡	IGAPÓ	SUL
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - MICROPAVIMENTO - GERÊNCIA DE LABORATÓRIO;					
-	AV. CHEPLI TANUS DAHER		≡	ACAPULCO	SUL
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - EMPRESA TERCEIRIZADA - GERÊNCIA DE LABORATÓRIO;					
	AV. ROBERTO SIQUEIRA DE TOLEDO		≡	MILTON GAVETTI	NORTE
USINA DE ASFALTO - PRODUÇÃO DIÁRIA ESTIMADA - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO					
	150 TONELADAS		≡	≡	≡

* Os serviços estarão sujeitos a alteração sem aviso prévio em caso fortuito e/ou força maior.