



SEQ.	RUA	CRUZA COM	Nº	BAIRRO	ZONA
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;					
	*VEICULO EM MANUTENÇÃO		≡	≡	≡
MANUTENÇÃO E REPAROS DO SISTEMA DE DRENAGEM - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;					
M946	R. CIRO DA ROCHA LEITE	AV. BRASILIA		SHANGRI-LÁ B	CENTRO
M1051	R. MARIA LUIZA DE FARIA LEMOS FIGUEIREDO			SÃO PAULO	NORTE
M1052	R. SERRA DO RONCADOR			BANDEIRANTES	OESTE
M1037	R. STA TEREZINHA		195	SANTA TEREZINHA	LESTE
REPARO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARIETA - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;					
M1064	R. BARTIRA	R. APUCARANA		ANTARES	LESTE
ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS					
	*Sem atividade				
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - "TAPA BURACOS" - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
702	ACESSO LERROVILLE			DISTRITO LERROVILLE	SUL
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - EXECUÇÃO DE CAPA ASFALTICA -ADEQUAÇÃO - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
	*Sem atividade				
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - RECOMPOSIÇÃO -EM EROSÃO- GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
	*Sem atividade				
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - REMOÇÃO DE BORRACHUDO - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
	*Sem atividade				
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - REPERFILAGEM-GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
703	R. LISBOA			JOAQUIM PIZA	SUL
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - MICROPAVIMENTO - GERÊNCIA DE LABORATÓRIO;					
-	*Sem atividade				
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - EMPRESA TERCEIRIZADA - GERÊNCIA DE LABORATÓRIO;					
	*Sem atividade				
USINA DE ASFALTO - PRODUÇÃO DIÁRIA ESTIMADA - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO					
	90 TONELADAS				

* Os serviços estarão sujeitos a alteração sem aviso prévio em caso fortuito e/ou força maior.