



SEQ.	RUA	CRUZA COM	Nº	BAIRRO	ZONA
<b>LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;</b>			≡	≡	≡
LB1849	R. JORGE TYMINSKI	R. JOSÉ GERALDO CANEZIN		NOVA OLINDA	NORTE
LB1854	R. ERNESTO MELLUNS		125	NOVA OLINDA	NORTE
<b>MANUTENÇÃO E REPAROS DO SISTEMA DE DRENAGEM - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;</b>			≡	≡	≡
M253	R. LAURO DUTRA BORGES		790	SÃO VICENTE PALOTTI	LESTE
M1052	R. SERRA DO RONCADOR			BANDEIRANTES	OESTE
M1064	R. BARTIRA	R. APUCARANA		ANTARES	LESTE
M1069	R. BOLÍVIA	VIADUTO		BRASIL	LESTE
M1079	R. PURUS		582	PRIMAVERA	CENTRO
<b>REPARO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;</b>			≡	≡	≡
	*Sem atividade				
<b>SERVIÇO DE MOTONIVELADORA - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>					
	*Sem atividade				
<b>ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>					
	*Sem atividade				
<b>CONSERVAÇÃO VIÁRIA - "TAPA BURACOS" - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;</b>			≡	≡	≡
<b>SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA E QUEBRA MOLAS</b>					
798	R. HÉLIO ANTONIO BEVENHO		610	AVELINO ANTONIO VIEIRA	OESTE
<b>CONSERVAÇÃO VIÁRIA - REMOÇÃO DE BORRACHUDO - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;</b>					
	*Sem atividade				
<b>CONSERVAÇÃO VIÁRIA - REPERFILAGEM-GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;</b>			≡	≡	≡
784	R. ANÉSIA L. COMINO DE OLIVEIRA			PONTE SECA	SUL
<b>CONSERVAÇÃO VIÁRIA - MICROPAVIMENTO - GERÊNCIA DE LABORATÓRIO;</b>			≡	≡	
	*Sem atividade				
<b>CONSERVAÇÃO VIÁRIA - EMPRESA TERCEIRIZADA - GERÊNCIA DE LABORATÓRIO;</b>			≡	≡	≡
	*Sem atividade				
<b>USINA DE ASFALTO - PRODUÇÃO DIÁRIA ESTIMADA - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO</b>			≡	≡	≡
	*Sem atividade				

\* Os serviços estarão sujeitos a alteração sem aviso prévio em caso fortuito e/ou força maior.