



SEQ.	RUA	CRUZA COM	Nº	BAIRRO	ZONA
<b>LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;</b>					
LB1458	R. BENEDITO GONÇALVES DA SILVA		295	MÔNACO	OESTE
LB1472	R. ERNESTA GALVANI DOS SANTOS		106	INTERLAGOS	LESTE
LB1498	R. DA CEREJEIRA		-	INTERLAGOS	LESTE
<b>MANUTENÇÃO E REPAROS DO SISTEMA DE DRENAGEM - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;</b>					
M369	R. JOEL BRAZ DE OLIVEIRA	R. JOÃO ROMANHOLI	659	PÉROLA	LESTE
M400	R. LUCILLA BALALLAI	R. SÍLVIO PEGORARO	-	MONÇÕES	CENTRO
M509	R. DOS DENTISTAS	-	50	UNIÃO DA VITÓRIA 2	SUL
<b>REPARO DE MEIO FIO E SARJETA - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;</b>					
M619	AV. JUSCELINO KUBITSCHECK	VIADUTO	-	CENTRO	CENTRO
M625	R. STA MARGARIDA	-	-	FRATERNIDADE	LESTE
<b>ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>					
M620	AV. ALZIRO ZARUR	-	-	SAN CONRADO	LESTE
<b>CONSERVAÇÃO VIÁRIA - "TAPA BURACOS" - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;</b>					
2002	R. DO BASQUETEBOL	-	-	OLÍMPICO	OESTE
2406	R. ITAJAÍ	-	-	PARAÍSO	CENTRO
2407	R. JÚLIO DE CASTILHO	-	-	NOVO SABARÁ	OESTE
<b>CONSERVAÇÃO VIÁRIA - CORREÇÃO DE BASE - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;</b>					
	*Sem atividade	-	-	-	-
<b>CONSERVAÇÃO VIÁRIA - SALGAMENTO -CAPA-ASFALTICA GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;</b>					
2404	AV. ALZIRO ZARUR	-	-	SAN CONRADO	LESTE
2328	R. RIO GRANDE DO SUL	-	-	CENTRO	
<b>CONSERVAÇÃO VIÁRIA - MICROPAVIMENTO - GERÊNCIA DE LABORATÓRIO;</b>					
-	AV. SALGADO FILHO	-	-	SANTOS DUMONT/VALE VERDE	LESTE
-	R. CAETANO OTRANTO	-	-	SHANGRI-LÁ B	CENTRO
-	R. VER DIONÍSIO KLOSTER SAMPAIO	-	-	SHANGRI-LÁ B	CENTRO
<b>CONSERVAÇÃO VIÁRIA - EMPRESA TERCEIRIZADA - GERÊNCIA DE LABORATÓRIO;</b>					
-	R. JUREMA	-	-	ANTARES	LESTE
	AV. SANTOS DUMONT			BOA VISTA	LESTE
<b>USINA DE ASFALTO - PRODUÇÃO DIÁRIA ESTIMADA - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO</b>					
-	520,00 TONELADAS	-	-	-	-

\* Os serviços estarão sujeitos a alteração sem aviso prévio em caso fortuito e/ou força maior.