



SEQ.	RUA	CRUZA COM	Nº	BAIRRO	ZONA
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;					
LB1417	R. BENVENUTO PETRIN		237	PÉROLA	LESTE
MANUTENÇÃO E REPAROS DO SISTEMA DE DRENAGEM - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;					
LB140	R. JÔNATAS SERRANO		880	LOS ÂNGELES 1	CENTRO
REPARO DE MEIO FIO E SARJETA - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;					
M619	AV. JUSCELINO KUBITSCHECK	VIADUTO	-	CENTRO	CENTRO
ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS					
M620	AV. ALZIRO ZARUR	-	-	SAN CONRADO	LESTE
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - "TAPA BURACOS" - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
42	R. QUATÁ	R. ALFREDO BATTINI	-	SAN REMO	OESTE
2481	R. VENEZA	-	-	JOAQUIM PIZA	SUL
2482	R. STA FÉ	-	-	FRATERNIDADE	LESTE
2483	R. JACY	-	-	ORIENTE	LESTE
2484	R. SEN SOUZA NAVES	-	-	CENTRO	CENTRO
2485	R. JOÃO WYCLIF	-	-	PALHANO	0
2486	R. CARACAS	-	-	SANTA ROSA / PR 445	SUL
2487	R. MAL HERMES DA FONSECA	-	-	HEDY	OESTE
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - CORREÇÃO DE BASE - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
2468	R. ILDO GARCIA	-	-	ANATERRA	OESTE
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - SALGAMENTO -CAPA-ASFALTICA GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
-	*Sem atividade	-	-	-	-
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - MICROPAVIMENTO - GERÊNCIA DE LABORATÓRIO;					
-	AV. SALGADO FILHO	-	-	SANTOS DUMONT/VALE VERDE	LESTE
-	R. ADULCINO JOSÉ JORDÃO	-	-	SHANGRI-LÁ B	CENTRO
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - EMPRESA TERCEIRIZADA - GERÊNCIA DE LABORATÓRIO;					
	AV. SANTOS DUMONT	-	-	BOA VISTA	LESTE
	R. FERDINANDO PÍVARO	-	-	ANTARES	LESTE
	R. CAP JOÃO BUSSE	-	-	SANTOS DUMONT/KOBAYASHI	LESTE
USINA DE ASFALTO - PRODUÇÃO DIÁRIA ESTIMADA - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO					
-	450 TONELADAS		-	-	-

* Os serviços estarão sujeitos a alteração sem aviso prévio em caso fortuito e/ou força maior.