



SEQ.	RUA	CRUZA COM	Nº	BAIRRO	ZONA
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;					
LB1520	R. FRANCISCO DE MELO PALHETA	-	896	RES. DO CAFÉ	NORTE
LB1529	R. HENRIQUE VICTORELLI	-	230	ALTO DA BOA VISTA	NORTE
MANUTENÇÃO E REPAROS DO SISTEMA DE DRENAGEM - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;					
M732	R. VASCO DA GAMA	-	-	AEROPORTO	LESTE
M733	AV. EUROPA	-	-	JOAQUIM PIZA	SUL
REPARO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;					
M103	AV. CELSO GARCIA CID	-	459	CENTRO	LESTE
ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS					
-	*Sem atividade	-	-	-	-
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - "TAPA BURACOS" - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
1274	R. SERGIPE	R. PERNAMBUCO	-	CENTRO	CENTRO
2030	R. ROBERTO SIMONSEN	ENTRE DOM PEDRO II E OAKLAND	-	PRESIDENTE	OESTE
2048	R. ROBERTO SIMONSEN	-	480	PRESIDENTE	OESTE
2501	R. DOM HENRIQUE	-	-	AEROPORTO	LESTE
2607	R. ANTONIO PIOVESAN	-	180	ALPES 2	NORTE
2608	R. BORBA GATO	R. MATO GROSSO / RUA SOUZA NAVES	-	IPIRANGA	CENTRO
2609	R. PROF JOÃO CÂNDIDO	-	-	CENTRO	CENTRO
2610	R. BENJAMIN CONSTANT	R. PREF HUGO CABRAL	-	CENTRO	CENTRO
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA DE PEDESTRES - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
-	*Sem atividade	-	-	-	-
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - CORREÇÃO DE BASE - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
-	*Sem atividade	-	-	-	-
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - REPERFILAGEM-GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
-	*Sem atividade	-	-	-	-
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - MICROPAVIMENTO - GERÊNCIA DE LABORATÓRIO;					
-	*Sem atividade	-	-	-	-
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - EMPRESA TERCEIRIZADA - GERÊNCIA DE LABORATÓRIO;					
-	R. VIGILATO JOSÉ DA CUNHA	-	-	Alpes	NORTE
USINA DE ASFALTO - PRODUÇÃO DIÁRIA ESTIMADA - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO					
-	300 TONELADAS	-	-	-	-

* Os serviços estarão sujeitos a alteração sem aviso prévio em caso fortuito e/ou força maior.