



SEQ.	RUA	CRUZA COM	Nº	BAIRRO	ZONA
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;					
LB1701	R. GERALDO JÚLIO			OSCAVO G. DOS SANTOS	SUL
MANUTENÇÃO E REPAROS DO SISTEMA DE DRENAGEM - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;					
M821	R. CACILDA NASRALLA NEME			IMAGAWA	NORTE
REPARO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;					
M698	R. JOSÉ FERREIRA DA SILVA			SANTA FÉ	LESTE
M761	R. JOUBERT DE CARVALHO		45-	VIVI XAVIER	NORTE
M807	AV. ALZIRO ZARUR			SAN CONRADO	LESTE
M824	R. PIQUIRI			RANDO	CENTRO
ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS					
M397	AV. PRES EURICO GASPARD DUTRA	RAMPA DE ACESSO		ANÍBAL DE SIQUEIRA CABRAL	SUL
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - "TAPA BURACOS" - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
2470	R. LUÍZA DENARDIN MENONCIN	R. ELIFAZ LOPES DE OLIVEIRA		CAMPOS VERDES	NORTE
2625	AV. MARINGÁ		460-464	VITÓRIA	OESTE
2959	R. DA CANOAGEM			LAGO IGAPÓ 1	CENTRO
2960	R. OLÍMPIA			SAN REMO	OESTE
2961	R. BAURU			ALVORADA	OESTE
2962	R. DEP FERNANDO FERRARI	R. BAURU		BANCÁRIOS	OESTE
2963	R. CRISTIANO MACHADO			BANCÁRIOS	OESTE
2964	R. CLEVELÂNDIA			NORTE	CENTRO
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - REMOÇÃO DE QUEBRA-MOLAS - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
	*Sem atividade				
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - CORREÇÃO DE BASE - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
	*Sem atividade				
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - REPERFILAGEM-GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;					
2957	R. OCTÁVIO CLIVATI			PALMEIRAS	NORTE
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - MICROPAVIMENTO - GERÊNCIA DE LABORATÓRIO;					
	CAYENA			SANTA ROSA	SUL
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - EMPRESA TERCEIRIZADA - GERÊNCIA DE LABORATÓRIO;					
	R. TANGARÁ			YARA	LESTE
	R. ARATINGA			YARA	LESTE
USINA DE ASFALTO - PRODUÇÃO DIÁRIA ESTIMADA - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO					
-	280 TONELADAS				

* Os serviços estarão sujeitos a alteração sem aviso prévio em caso fortuito e/ou força maior.