



SEQ.	RUA	CRUZA COM	Nº	BAIRRO	ZONA
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;			≡	≡	≡
LB1594	R. VER VALDIR ARAUJO	R. JOÃO VITOR DA SILVA SOBRINHO	405	CANCUN	NORTE
LB1764	R. VER VALDIR ARAUJO		260	CANCUN	NORTE
MANUTENÇÃO E REPAROS DO SISTEMA DE DRENAGEM - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;			≡	≡	≡
M320	R. CRISÂNTEMO		29 À 258	CRISÂNTEMO	SUL
M696	R. BENJAMIN JORGE	R. JOÃO WEFFORT		ESPERANÇA	SUL
M859	R. LUZIA RUSSO RODRIGUES			NOVA ESPERANÇA	SUL
M862	R. SERRA DA TAQUARA		61	BANDEIRANTES	OESTE
M869	R. HENRIQUE VICENTE			NOVA ESPERANÇA	SUL
REPARO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS;			≡	≡	≡
M833	AV. DEZ DE DEZEMBRO			YARA / OURO BRANCO	SUL
ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA - GERÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS					
M846	AV. SAUL ELKIND	R. LUIZ BRUGIN		VIVI XAVIER	NORTE
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - "TAPA BURACOS" - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;			≡	≡	≡
3166	AV. DEZ DE DEZEMBRO			YARA / OURO BRANCO	SUL
3167	R. LUDOVINA DA SILVA BARROSO			DEL REI	SUL
3168	R. MARIA VIDAL DA SILVA			ACAPULCO	SUL
3169	R. SERRA DA GRACIOSA	FAIXA ELEVADA TRAVESSIA DE PEDESTRE		BANDEIRANTES	OESTE
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - CORREÇÃO DE BASE - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;			≡	≡	≡
	*Sem atividade				
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - REPERFILAGEM-GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO;			≡	≡	≡
	*Sem atividade				
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - MICROPAVIMENTO - GERÊNCIA DE LABORATÓRIO;			≡	≡	
	AV. PORTUGAL			IGAPÓ	SUL
CONSERVAÇÃO VIÁRIA - EMPRESA TERCEIRIZADA - GERÊNCIA DE LABORATÓRIO;			≡	≡	≡
	R. CELSO DALAZUANA SAMPAIO			VENEZA	LESTE
USINA DE ASFALTO - PRODUÇÃO DIÁRIA ESTIMADA - GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO			≡	≡	≡
-	150 TONELADAS				

* Os serviços estarão sujeitos a alteração sem aviso prévio em caso fortuito e/ou força maior.