

### CENTRO DE SAÚDE



Vista externa, década de 1970.

Fonte: Diretoria de Patrimônio Histórico-Cultural PML



Vista externa, 2018

Fonte: Diretoria de Patrimônio Histórico-Cultural PML

#### IDENTIFICAÇÃO

Endereço Alameda Manoel Ribas, 1	Quadra/Lote (s) Q-33	Bairro/Distrito Centro
Morador: <input checked="" type="checkbox"/> Proprietário <input type="checkbox"/> Inquilino Prefeitura Municipal de Londrina	Tel. Contato 3323-7010	Data de Construção 1947-1949

#### CARACTERIZAÇÃO

Uso Atual / Uso Inicial Centro de Saúde	Alterações <input type="checkbox"/> Inalterada <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Significativa
Estado de Conservação <input type="checkbox"/> A bom <input type="checkbox"/> B regular <input type="checkbox"/> C ruim	<input type="checkbox"/> A Cobertura <input type="checkbox"/> B Vedos <input type="checkbox"/> A Detalhes <input type="checkbox"/> A Estrutura <input type="checkbox"/> A Fundação <input type="checkbox"/> A Aspecto Geral

#### SIGNIFICÂNCIA

Ser um dos exemplares mais característicos da Arquitetura Art Déco em Londrina. Ser integrante de conjunto (quarteirão) remanescente com características das décadas de 1950 - 60.

#### DESCRIÇÃO

Esta obra é um dos exemplares mais característicos em Art Déco no centro da cidade. Caracteriza-se pela planimetria curva, entrada de esquina, janelas emolduradas, frisos e marquise arredondada.

Levantamento Diretoria de Patrimônio Histórico-Cultural	Data 2004	Folha 01/04
--	--------------	----------------



### FOTOS



Fachada do Centro de Saúde após a reforma.  
Fonte: Carla Caires - 05/07/2007  
Diretoria de Patrimônio Histórico-Cultural sobre base IPPUL, 1991



Vista externa, 2001  
Fonte: Diretoria de Patrimônio Histórico-Cultural PML



Entrada principal, 2018  
Fonte: Diretoria de Patrimônio Histórico-Cultural PML



Fachada principal, 2018  
Fonte: Diretoria de Patrimônio Histórico-Cultural PML

### REFORMA

Foi realizada no ano de 2007 consertos no prédio do Centro de Saúde e pintura. As paredes externas foram pintadas buscando a cor original do edifício.

# INVENTÁRIO ARQUITETÔNICO


## Plano Diretor de Patrimônio Histórico-Cultural

# E19

Neutro Import. Excep.

### INSERÇÃO URBANA

Fonte: SIGLON-Sistema de Informação Geográfica de Londrina, 2019.



### FONTES DE PESQUISA

GUIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO DE LONDRINA. Londrina: Prefeitura Municipal de Londrina, Secretaria Municipal de Cultura, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina IPPUL, Universidade Norte do Paraná UNOPAR, CD-Rom, vol. 01, 2000

Solicitação de Tombamento do Quarteirão Cultural - Diretoria de Patrimônio Histórico- Cultural da Prefeitura Municipal de Londrina, 2001

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL).

Castelnuovo, Antônio. Arquitetura Art Déco em Londrina. Londrina: Atrito Art, 2002.

Levantamento

Diretoria de Patrimônio Histórico-Cultural  
Danielle C., Gabriel B., Isabela G., Thais S.

Data

2004  
2019

Folha

04/04