

### RESTAURANTE TAI PEI



Vista da esquina, 2005.  
Fonte: Diretoria de Patrimônio Histórico-Cultural.



Vista da esquina, 2018  
Fonte: Diretoria de Patrimônio Histórico-Cultural.

#### IDENTIFICAÇÃO

Endereço Rua Benjamin Constant, 679, esquina com a R. Mato Grosso	Quadra/Lote (s) Q.2 / L.1	Bairro/Distrito Centro
Morador: <input type="checkbox"/> Proprietário <input type="checkbox"/> Inquilino	Tel. Contato	Data de Construção 1943

#### CARACTERIZAÇÃO

Uso Atual / Uso Inicial Armazém / Restaurante	Alterações <input type="checkbox"/> Inalterada <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Significativa
Estado de Conservação <input checked="" type="checkbox"/> bom <input type="checkbox"/> regular <input type="checkbox"/> ruim	<input type="checkbox"/> Cobertura <input type="checkbox"/> Vedos <input type="checkbox"/> Detalhes <input type="checkbox"/> Estrutura <input type="checkbox"/> Fundação <input type="checkbox"/> Aspecto Geral

#### SIGNIFICÂNCIA

Pela qualidade artística na concepção da fachada.

#### DESCRIÇÃO

Realizado pelo engenheiro Odilon Borges de Carvalho, a obra tem como características marcantes a marquise, frisos e saliências verticais típicos do Art Déco, como também a marcação das entradas e a platibanda recortada. A fachada sofreu alterações durante o passar dos anos.

# INVENTÁRIO ARQUITETÔNICO

Plano Diretor de Patrimônio Histórico-Cultural

# E140

Neutro Import. Excepc.

## INSERÇÃO URBANA

Fonte: SIGLON – Sistema de Informação Geográfica de Londrina, 2019.



■ Área Edificada



## FONTES DE PESQUISA

Levantamento  
Diretoria de Patrimônio Histórico-Cultural  
Danielle C., Gabriel B., Isabela G., Thais S.

Data  
2011/2018  
2019

Folha  
02/02