

### EDIFÍCIO ESQUINA R. QUINTINO E R. BENJAMIN CONSTANT



Fonte: Dir. De Patrimônio Histórico, 2018

#### IDENTIFICAÇÃO

Endereço	Quadra/Lote(s)	Bairro/Distrito
Rua Benjamin Constant esquina com a R. Quintino Bocaiúva, 1551	Q-79A/L-1	Centro

Morador:  Proprietário  Inquilino

Tel. Contato

Data de Construção  
1947

#### CARACTERIZAÇÃO

Uso Atual / Uso Inicial	Alterações
Comercial e Residencial	<input type="checkbox"/> Inalterada <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Significativa
Estado de Conservação	<input type="checkbox"/> Cobertura <input type="checkbox"/> Vedos <input type="checkbox"/> Detalhes
<input type="checkbox"/> bom <input type="checkbox"/> regular <input type="checkbox"/> ruim	<input type="checkbox"/> Estrutura <input type="checkbox"/> Fundação <input type="checkbox"/> Aspecto Geral

#### SIGNIFICÂNCIA

Edifício característico do Art Déco.

#### DESCRIÇÃO

Esta edificação possui 5 pavimentos, sofreu uma reforma em 1984, tem como elementos característicos a entrada de esquina, as janelas de canto, a planimetria e balcões curvos, além dos frisos e molduras das aberturas que compõem a fachada.

# INVENTÁRIO ARQUITETÔNICO

Plano Diretor de Patrimônio Histórico-Cultural

E142

Neutro Import. Excepc.

## INSERÇÃO URBANA

Fonte: SIGLON – Sistema de Informação Geográfica de Londrina, 2019.



## IDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR

Projetista/Construtor	Área do Lote	Área Construída	Data Aprovação/Habite-se
-----------------------	--------------	-----------------	--------------------------

## FONTES DE PESQUISA

Diretoria de Patrimônio de Londrina

Levantamento	Data	Folha
Diretoria de Patrimônio Histórico-Cultural	2011	
Carolina Menarim	2018	
Danielle C., Gabriel B., Isabela G., Thais S.	2019	02/02

Secretaria da Cultura de Londrina

Lei Municipal de Incentivo à Cultura