

ANTIGA AGÊNCIA DE CORREIOS QUINTINO BOCAIÚVA DESCARACTERIZADO



Edifício em 2011
Fonte: Google Earth, 2011
<https://goo.gl/maps/1DpHA7wrbYmTAaGfA>



Edifício em 2018
Fonte: Dir. de Patrimônio Histórico

IDENTIFICAÇÃO

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva esquina com a R. Belo Horizonte, 475
Quadra/Lote(s): Q-119/L-6
Bairro/Distrito: Centro

Morador: Proprietário Inquilino

Tel. Contato

Data de Construção
1946 - 1950

CARACTERIZAÇÃO

Uso Atual / Uso Inicial

Comercial/Garagem para residência - Correios

Alterações

Inalterada

Regular

Significativa

Estado de Conservação

A bom B regular C ruim

Cobertura
 Estrutura

Vedos
 Fundação

Detalhes
 Aspecto Geral

SIGNIFICÂNCIA

Edifício característico do Art Déco.

DESCRIÇÃO

O prédio se caracterizava principalmente por sua planimetria curva, platibanda escalonada e frisos decorativos, arquitetura geometrizada típica do Art Déco. Em 2011 o edifício abrigava uma sede dos correios e mantinha suas características do Art Decó, hoje (2018) o prédio do correio deu lugar a um restaurante e foi totalmente descaracterizado.

