

BARRACÃO JORNAL FOLHA DE LONDRINA DEMOLIDO



Vista geral do armazém.

Fonte: Trabalho Final de Graduação da Arquiteta Ilzângela Keila de Almeida, 2003.

IDENTIFICAÇÃO

Endereço	Quadra/Lote (s)	Bairro/Distrito
Av. Celso Garcia Cid	Subdivisão do lote 136	Centro
Morador: <input checked="" type="checkbox"/> Proprietário <input type="checkbox"/> Inquilino	Tel. Contato	Data de Construção
Atual - Jornal Folha de Londrina		

CARACTERIZAÇÃO

Uso Atual / Uso Inicial	Alterações		
Sem uso / Desconhecido	<input checked="" type="checkbox"/> Inalterada	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Significativa
Estado de Conservação	<input type="checkbox"/> Cobertura	<input type="checkbox"/> Vedos	<input type="checkbox"/> Detalhes
<input type="checkbox"/> bom <input type="checkbox"/> regular <input type="checkbox"/> ruim	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Fundação	<input type="checkbox"/> Aspecto Geral

SIGNIFICÂNCIA

Barracões remanescentes, testemunho do desenvolvimento da cidade.

DESCRIÇÃO

Conjunto de 9 barracões implantados em grande terreno com vazios internos, servindo como acesso de pessoas e veículos. Construídos em alvenaria de tijolos, alguns revestidos com reboco e pintura, e outros com vedação aparente.

Estrutura da cobertura em tesoura de madeira aparente e cobertura mista de telha cerâmica e fibrocimento, alguns apresentando variações para colocação de *sheds* de iluminação.

Exibe indícios de serem resultados de transformações aditivas, sendo cada um construído em épocas distintas, devido às diferentes formas com que se apresentam.

Não foram encontradas quaisquer documentações na prefeitura.

Levantamento/Atualização	Data	Folha
Keila Rex	Ago/2003	01/03
Amanda Brustz	2017	

INVENTÁRIO ARQUITETÔNICO

Plano Diretor de Patrimônio Histórico-Cultural

E107

Neutro Import. Excep.

Foto



Vista dos fundos.

IDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR

Projetista/Construtor	Área do Lote	Área Construída	Data Aprovação/Habite-se
-----------------------	--------------	-----------------	--------------------------

Levantamento
Keila Rex

Data
Ago/2003


Folha
02/03


Diretoria de Patrimônio Histórico-Cultural

Secretaria da Cultura de Londrina

INSERÇÃO URBANA

Fonte SIGLON – Sistema de Informação Geográfica de Londrina, 2019.



 Área do barracão de ser demolido

